



TUIS - Fachtagung 2019



6. September 2019 Oö. Landes-Feuerwehschule





TUIS - FACHTAGUNG 2019

Die Abkürzung TUIS (www.tuis.at) steht für das Transport - Unfall - Informations- und Hilfeleistungssystem der österreichischen chemischen Industrie, die Fachwissen und Hilfe bei Transportunfällen mit chemischen Produkten rund um die Uhr anbietet. Unfälle mit Gefahrgütern werden aufgrund steigender Anforderungen an Fahrzeug und Technik glücklicherweise immer seltener. Trotzdem gilt es auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein.

Aus diesem Grund laden wir Sie herzlich zum Erfahrungsaustausch bei der TUIS - Fachtagung 2019 ein:

6. September 2019, 09:00 - 15:00 Uhr; Oö. Landes-Feuerwehrschule, Petzoldstraße 43, 4020 Linz, Lehrsaal 1

PROGRAMM

Moderation: Christian Gründling/FCIO

9:00 - 9:20 Uhr	Eintreffen der Teilnehmer
9:20 - 9:30 Uhr	Begrüßung und Eröffnung der Tagung Lehrsaal1: LBD Robert Mayer/Oö. Landes-Feuerwehrverband
9:30 - 9:50 Uhr	TUIS in Österreich - Übersicht, Neuerungen Lehrsaal 1: Karl Hofbauer/Donau Chemie
9:50 - 10:15 Uhr	Gefahrgutunfälle: Organisation und Ausrüstung in Oberösterreich Lehrsaal 1: HBI Christoph Eichinger/Oö. Landes-Feuerwehrschule
10:15 - 12:15 Uhr	TUIS in der Praxis - Möglichkeiten und Grenzen Lehrsaal 1: Helmut Scheibl/WF Wacker Chemie Karl-Heinz Hagen/WF Infraserv Gendorf Günter Schönecker/BTF Chemiepark Linz
12:15 - 13:00 Uhr	Mittagessen
13:00 - 14:45 Uhr	Ausstellung von Spezialgeräten /-fahrzeugen Ausbildungsgelände Oö. Landes-Feuerwehrschule: Oö. Landes-Feuerwehrverband BF Linz BTF Chemiepark Linz WF Infraserv Gendorf
14:45 - 15:00 Uhr	Zusammenfassung/Ende der Tagung Lehrsaal1: Übergabe der Teilnehmerzertifikate

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme, einen interessanten Erfahrungsaustausch und eine spannende TUIS-Fachtagung 2019.







TUIS in Österreich

TUIS Fachtagung 2019, Linz









TUIS ←→ Responsible Care

- · Verbesserungen auf den Gebieten des
 - Gesundheits-
 - Sicherheits- und
 - Umweltschutzes
 - in Ö: externe Zertifizierung







Hilfeleistungspakete

- Sachkenntnis
 - Daten über Produkte, deren Transport und deren Entsorgung
- Erfahrungen aus der Praxis
 - Unterstützung bei der Vermeidung von Unfällen
- Beseitigung
 - sowie Begrenzung von Unfall-Folgeschäden



TUIS in Österreich | 6.9.2019

2






Leistungen

können rund um die Uhr angefordert werden:

Stufe

- Wasserrechtsbehörde, BH, MA
- Feuerwehr
- Polizei
- Rettung
- ÖBB



Einsatzdauer





TUIS - Handbuch

- Name und Standort der TUIS - Mitgliedsfirmen
- Namen der chemischen Produkte
- Ansprechpartner
- Telefon- und Faxnummern
- Hilfeleistungsstufen






TUIS in Österreich | 6.9.2019

1





TUIS - Datenbank im Internet







TUIS - Datenbank im Internet

Q SUCHERGEBNISSE (4)		
1005 Ammoniak, wasserfrei		Hilfeleistungsstufe
BAM - Borealis Agrolinz Melamine GmbH	0-24 Uhr	1, 2, 3
Air Liquide Austria Gesellschaft m.b.H Standort Schwechat	Mo. bis Do. 7:00 - 15:45 Uhr Fr. 7:00 - 13:00 Uhr	1, 2
DONAU Chemie AG - Industriepark Pischelsdorf	0-24 Uhr	1, 2, 3
Werkfeuerwehr Werk Gendorf	0-24 Uhr (Einsatzzentrale)	1, 2, 3

DONAU Chemie AG - Industriepark Pisc	helsdorf	
Referenz Nr.:	8	
Hilfeleistungsstufen:	Telefonische Beratung Beratung am Unfallort Technische Hilfe am Unfallort	www.tuis.at
E-Mail:	AnlagenfahrerPischelsdorf@donau-chemie.com	
Telefon:	02277 90500-4222	
Fax:	02277 90500-4319	
Erreichbarkeit:	0-24 Uhr	



TUIS in Österreich | 6.9.2019

.





Hilfeleistungsstufen

- Stufe 1 Telefonische Beratung
- Stufe 2 Beratung am Unfallort
- Stufe 3 Technische Hilfe am Unfallort







Kostenersatz

- Stufe 1
 - unentgeltlich
- Stufe 2 + 3
 - Kosten zahlt der Verursacher (Versicherer)






TUIS in Österreich | 6.9.2019

- (






Notrufschema







TUIS in Österreich






TUIS in Österreich | 6.9.2019

1





Einsatzstatistik 2014 - 2018







ICE - International Chemical Environment

- · Hilfeleistung in jedem europäischen Land
- Koordination über nationale Grenzen







TUIS in Österreich | 6.9.2019

13





Nationale Systeme

Land	Name des Systems	Standort der nationalen Zentrale	Mitglieder
Belgien	Belintra	BASF - Antwerp	60
Dänemark	RVK	Emergency Agency - Copenhagen	25
Deutschland	TUIS	BASF - Ludwigshafen	130
Finnland	Finterc	Emergency Centre - Helsinki	30
Frankreich	Transaid	CEDRE - Brest	160
Großbritannien	Chemsafe	NCEC - Culham	30
Italien	SET	Enichem - Porto Marghera	70
Niederlande	TRC	DCMR - Rotterdam	15
Österreich	TUIS	BASF - Ludwigshafen	45
Polen	SPOT	PKN Orlen S. A Plock	10
Schweden	ERC	Poison Centre - Stockholm	100
Schweiz	AC-Schutz	Novartis - Basel	35
Spanien	CERET	Civil Protection - Madrid	90
Tschechische Republik	TRINS	Chemopetrol - Litvinov	10
Ungarn	VERIK	Hung Oil & Gas Co - Szazhalombatta	7









TUIS in Österreich | 6.9.2019

15















TUIS in Österreich | 6.9.2019

17











Methanol-Unfall Himberg

Eingesetzte Kräfte

- * Freiwillige Feuerwehren
- * BF Wien
- TUIS-Feuerwehren
 BTF Dynea
 WF Wacker Chemie





TUIS in Österreich | 6.9.2019

19





Umpumpen Natronlauge / Tauerntunnel

 2 Kesselwaggons







Umpumpen 1.3-Butadien / ÖBB Villach





TUIS in Österreich | 6.9.2019

21





4 Chlorgasflaschen Wilheminenspital







Information und Schulungen





TUIS in Österreich | 6.9.2019

23





Was will TUIS?

- TUIS will Behörden und der Öffentlichkeit zeigen, dass die chemische Industrie Ihre Verantwortung über den Werkszaun hinweg wahrnimmt, sich auch beim Transport um alle Produkte kümmert und hilft, bei einem Unfall die Auswirkungen zu minimieren.
- TUIS ist Partner und Helfer der Feuerwehr!





Was kann TUIS?

TUIS kann bei speziellen Fällen Information und Hilfe geben!

Was kann TUIS nicht?

• TUIS kann KEINE Aus- und Fortbildung der Feuerwehren ersetzen.



TUIS in Österreich | 6.9.2019



FACHTAGUNG

6. September 2019 - Linz

"Organisation und Ausrüstung in OÖ"

HBI Christoph Eichinger

www.ooelfv.at



Unser Schutzbereich ...



Einwohner: 1,48 Millionen (3. von 9)

Fläche: 11.982 km² (4. von 9)



Unser Schutzbereich ...



Bezirke: 03 Statutarstädte (Linz, Wels, Steyr)

15 Bezirke

Gemeinden: 438 (davon 32 Städte, 151 Marktgemeinden)



Flächendeckendes Sicherheitsnetzwerk ...





2014

2015

■ Technische Einsätze

EINSATZENTWICKLUNG 2014-2018 63.205 62.434 62.073 53.456 14.154 16.487 15.747 44.326 14.402 12.459 47.919 46.718 46.687 39.054 31.867

2016

■ Brandeinsätze

2017



SCHULE

2018

Einsätze gesamt

MITGLIEDERENTWICKLUNG 2014-2018 91.448 91.838 91.353 91.264 91.559 90.000 17.003 17.314 17.087 17.226 17.295 80.000 70.000 60.000 50.000 64.754 64.956 64.647 65.109 64.996 40.000 30.000 20,000 10.000 9.411 9.507 9.363 9.656 9.138 2014 2015 2016 2017 2018 Jugend Aktiv Reserve Mitglieder Gesamt 08. LANDES FEUERWEHR

Stützpunktwesen - das breite Spektrum der Katastrophenhilfe

1/3 aller Feuerwehren

sind an der Sicherung der

19 Stützpunktaufgaben

des Katastrophenhilfsdienstes beteiligt











ÖL – Stützpunkte (Straße)





ÖL – Stützpunkte (Gewässer)








GSF - Stützpunkte







Strahlenschutz - Stützpunkte





WLA-DEKO (BF Linz) / WAB-DEKON (FF Wels)











Lehrgangsangebote OÖLFS

- · Warn- und Messgerätelehrgang
- Vollschutzträger-Lehrgang
- GS-Lehrgang
- Strahlenmesslehrgänge



Impressionen aus dem GS-Lehrgang

Stundenplan für den Gefährliche-Stoffe Lehrgang

		1. Tag				2. Tag				3. Tag		
07:30		Lehrgangsaufnahme		07:30 Warn- und Messgeräte		07:30 (8) (5-	Stützpunktwesen					
oniori on +i.	Begrüßun	g, Hausordnung.	Einweisung			Sinden				Inden		
9815 - 2010		Gefährliche Stor Kennzeichnun Experimente		68/30 13/45	Authau von diverseit Pumpsystemen	Auffangan, Abdichten Bioden		(81:30 11:45	Transfer or Melen	Aufungen, Abdichten Bindun	Sekontamioation	
10:30	Einsatzi	taktik im Schads	toffeinsatz		ww.	Auflang			3.	Aufung		
	MITTAG			MITTAG			MITTAG					
(200) (200)	Einktrostatische Aufladung, Pritentialausgleich, Erdungsmaßnahmen		D in	Feuerw	ohreinsatz im Gle	risbereich	and tales	Schr	illiche Erlolgskont	rolle		
1800	GSF	Lagabild	10.110		ues.			73.45 97.00	Gemeinsame E	insatzübung aller Nachbesprechung	3 Gruppen mi	
	PAUSE		427-846	direction of the state of the s		77.00						
15.14	GSF	Lagrovin	Schutzanzug	17 pt	Theu von Pumpsys	Pumpsystemen	Dekontamination		Reinig Herstell	einigung der Schutzanzüge, stellen der Einsatzbereitschaft		
10.00. 17100.	-	Lappbild	Schutzanzug		4					- 0	ehrgungsabschlus	6-

Umfang: 03 Tage

Teilnehmerzahl: 36



GSF-Inventar / CSA / XVR









Station Pumpsysteme + Potentialausgleich











Station Auffangen, Abdichten, Binden











Station Dekontamination









Einsatzübung

















Kurzvorstellung WACKER CHEMIE AG

WACKER ist ein weltweit agierender und produzierender Konzern der chemischen Industrie

Der größte Standort in Deutschland ist das Werk Burghausen mit ca.

10.000 Mitarbeiter

2,3 km² Fläche

150 Produktionseinheiten und über 1000 Gebäude oder Anlagen



Kurzvorstellung Werkfeuerwehr WACKER CHEMIE AG Burghausen

Für die Sicherheit sorgt bei WACKER neben anderen die Werkfeuerwehr.


Mit derzeit 77 ausschließlich hauptberuflichen Mitarbeitern und 6 Auszubildenden ist sie die größte Chemie - Werkfeuerwehr in Bayern.



WACKER

TUIS in der Praxis Helmut Scheibl

TUIS – das Transport-, Unfall und Hilfeleistung System der chemischen Industrie



WACKER war Gründungsmitglied von TUIS und ist bis heute eine der großen 12 TUIS-Leitstellen in Deutschland

TUIS – das Transport-, Unfall und Hilfeleistung System der chemischen Industrie

TUIS - Stufen

Stufe 1 Telefonische Auskunft

Stufe 2 Auskunft durch Berater vor Ort

Stufe 3 Abarbeitung des Einsatzes durch die TUIS-Feuerwehr

Seit 1982 wurde durch TUIS an die 30.000 mal Hilfe geleistet

WACKER TUIS in der Praxis Helmut Scheibl

Notwendigkeit von TUIS

Braucht man TUIS heute auch noch und wenn ja - warum?

- TUIS hat das "know how" rund um das Thema gefährliche Stoffe
 - weil wir täglich mit diesen Stoffen arbeiten
- TUIS hat spezielle Ausrüstungen
 - weil nicht jede Feuerwehr für "ALLE FÄLLE" gerüstet sein kann.
- TUIS hat manchmal Möglichkeiten, die "normale" Feuerwehren nicht haben
 - weil wir Kontakt zu anderen Mitgliedsfirmen, Datenbanken usw. haben
- Nicht immer geben Nachschlagewerke 100% richtige Anweisungen
- Nicht immer geben Nachschlagewerke verständliche Auskünfte
- TUIS wird heute auch oft ohne Unfall angefragt ("Fundsachen", Polizeioder BAG-Kontrollen ...)

Notwendigkeit von TUIS	
Einige Beispiele aus dem wahren Leben / aus der Praxis	
TUIS in der Praxis	
WACKER TUIS in der Praxis Helmut Scheibl	
Notwendigkeit von TUIS	
Beispiel 1:	
TUIS – Einsatz auf der Autobahn - Auffahrunfall	

TUIS - Einsatz auf der Autobahn

Bei einem Auffahrunfall an einem Stauende ist ein Gefahrgut-LKW aus Belgien beteiligt.

Die zuständige Autobahnpolizeistation ruft bei uns an und fragt, was mit dem Produkt Zinkoxid, UN 3077 zu tun ist?



WACKER

TUIS in der Praxis Helmut Scheibl

TUIS - Einsatz auf der Autobahn



TUIS - Einsatz auf der Autobahn

- Angeblich stammt das Produkt von WACKER (irgendwo soll der Name WACKER-Chemie als Versender genannt sein)
- WACKER stellt Zinkoxid aber nicht her und wird es deshalb auch kaum versenden.
- Außer Mutmaßungen kann die Polizei keine weiteren genauen Angaben machen.
- Wir fordern deshalb die Ladepapiere an oder die Autonummern des LKW bzw. des Aufliegers. Der Zentralist der Polizei (60 km vom Unfallort entfernt) verspricht sich darum zu kümmern.

WACKER

TUIS in der Praxis Helmut Scheibl

TUIS - Einsatz auf der Autobahn


- Etwa 15 Minuten später meldet sich telefonisch eine deutsche Spedition, die den Transport durchführt und teilt WACKER mit, dass ein LKW mit WACKER-Produkt verunglückt ist und dieser LKW Silikonöl geladen hat.
- Wir fordern auch von dieser Firma die Ladepapiere an.
- Derzeit also folgende mögliche Lage:

Unfall mit Beteiligung von entweder Zinkoxid: Zugehörig zur Klasse 9, verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände. Fester weißer Stoff, sehr fischtoxisch UN 3077

oder Silikonöl

Kein Gefahrstoff, keine Kennzeichnung notwendig, Farblose Flüssigkeit, ist zwar biologisch kaum abbaubar aber auch nicht giftig. Keine UN-Nummer

TUIS – Einsatz auf der Autobahn



TUIS – Einsatz auf der Autobahn

Auf Grund des Kennzeichens und der Ladepapiere kann nun eindeutig festgestellt werden:

> Es ist weder Zinkoxid noch Silikonöl (das hatte der Mitarbeiter der Spedition nur vermutet, weil sie sehr oft Wacker Silikonöl fahren und auf den Ladepapieren "SI- (W) Copp" steht, SI = Silikonöl).

In echt handelt sich aber um ~ 24 t Silizium W Kupfer,

UN 3077, Klasse 9, Umweltgefährdender Stoff, fest.

Versender: Wacker Chemie AG, Nünchritz

Das Produkt darf ebenfalls nicht ins Wasser gelangen, da sehr

fischtoxisch.

TUIS - Einsatz auf der Autobahn

Obwohl von der Polizei auch bis dahin noch keine genauen Angaben zum Produkt gemacht werden konnten, konnten wir jetzt Auskunft geben, was zu tun ist:

Mit leichter Schutzkleidung, Augenschutz und Staubfilter das ausgetretene Produkt auflesen und als Sondermüll entsorgen. Keinesfalls ins Wasser gelangen lassen.

WACKER TUIS in der Praxis Helmut Scheibl

Warum TUIS in diesem Fall?

- Eindeutige Indentifizierung des Produktes
- Eindeutige Aussagen über mögliche Maßnahmen
- Das Know how von TUIS

Notwendigkeit von TUIS

Beispiel 2:

TUIS - Einsatz auf der Autobahn - Polizeikontrolle

WACKER

TUIS in der Praxis Helmut Scheibl

TUIS - Einsatz auf der Autobahn

Bei einer Polizeikontrolle wird ein LKW aufgehalten, der sehr stark stinkt und auch eine Gefahrgutkennzeichnung trägt. Die Polizei lässt die zuständige Ortsfeuerwehr alarmieren. Die Leitstelle entsendet 1 Löschfahrzeug und schickt auch gleich das SDB für das Produkt mit.



WACKER

TUIS in der Praxis Helmut Scheibl

Seite: 1/8

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006



überarbeitet am: 17.08.2010

1 Bezeichnung des Stoffes/des Gemisches und des Unternehmens

· Angaben zum Produl

Druckdatum: 17.08.2010

- · Handelsname ROSMARINÖL, künstl.
- · Artikelnummer:
- · Verwendung des Stoffes / des Gemisches Laborchemikalie
- · Hersteller/Lieferant: Carl Roth GmbH + Co. KG Schoemperlenstraße 3-5 76185 Karlsruhe

Telefon: +49/(0)721 5606-0

Telefax: +49/(0)721 5606-149 E-Mail: info@carlroth.de

· Auskunftgebender Bereich: Abteilung Arbeitssicherheit und Umweltschutz

Der Feuerwehr kommt der extrem stinkende Geruch in Verbindung mit dem Namen des Produktes aus dem Sicherheitsdatenblatt komisch vor.


WACKER

TUIS in der Praxis Helmut Scheibl

TUIS - Einsatz auf der Autobahn

- Am LKW befestigt ist eine Druckgasflasche. Der LKW Fahrer sagt (auf französisch): nach der Entleerung des Tanks, benutzt er den Stickstoff aus dieser Flasche um seine Leitungen freizublasen.
- TUIS wird nun angefragt ob es sein kann, dass der Stickstoff, ähnlich wie Erdgas, odoriert (mit einem Geruchsstoff versehen) wird.
- · Wir können mitteilen, dass es so etwas in der Regel nicht gibt.
- Inzwischen hat die Einsatzleitung vor Ort das SDB, welches die Leitstelle mitgeliefert hat, auch an TUIS geschickt.

Wie oder wo findet man heutzutage Info's? Internet?



TUIS - Einsatz auf der Autobahn

Seite: 1/8

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006



Druckdatum: 17.08.2010 überarbeitet am: 17.08.2010

- 1 Bezeichnung des Stoffes/des Gemisches und des Unternehmens
- · Angaben --.... I годикт
- · Mandelsname: ROSMARINÖL, künstl.

Artikelnummer: 3336

- · V rwendung des Stoffes / des Gemisches Laborchemikalie
- · Hersteller/Lieierane.

Carl Roth GmbH + Co. KG Schoemperlenstraße 3-5

76185 Karlsruhe

Telefon: +49/(0)721 5606-0 Telefax: +49/(0)721 5606-149

E-Mail: info@carlroth.de

· Auskunftgebender Bereich: Abteilung Arbeitssicherheit und Umweltschutz

Die Artikelnummer ist NICHT die UN-Nummer!



14 Angaben zum Transport

· Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenzüberschreitend/Inland):



· ADP/PID-GGVS/E Masse: 3 Entzundbare flussige Stoffe

Kemler-Zahl: 36
UN-Nummer: 1992
Verpackungsgruppe: III
Gefahrzettel 3+6.1

· Besondere Kennzeichnung: Symbol (Fisch und Baum)

• Bezeichnung des Gutes: 1992 ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G. (Rosmarinölterpene,

Rosmarinöl)

Begrenzte Menge (LQ)
 Beförderungskategorie
 Tunnelbeschränkungscode


Unter Punkt 14 steht die richtige UN-Nummer (für Rosmarinöl)!

WACKER

TUIS in der Praxis Helmut Scheibl

TUIS - Einsatz auf der Autobahn

Weitere Ergebnisse:




aus der Google-Suche <u>www.wissen-</u> <u>info.de</u> (Platz 1)



aus GESTIS

Suche im Hommel nach der UN-Nummer




TUIS - Einsatz auf der Autobahn

Suche im Hommel nach Mercaptane



Die Suche nach Mercaptan (ohne e) ergibt dann:



WACKER

TUIS in der Praxis Helmut Scheibl

TUIS - Einsatz auf der Autobahn

- Ein guter Ansprechpartner ist prinzipiell der Produzent des Produktes (hier eine belgische Firma) oder eine Firma die das Produkt verarbeitet.
- TUIS versucht Kontakt mit dem Hersteller aufzunehmen. Die auf den Papieren angegebene Notrufnummer führt aber nicht zu dem Hersteller, sondern zu einem Dienstleister, der die 24-Stunden-Vermittlung in einem Notfall macht (meist wegen Sprachkenntnissen).
- Dadurch erhalten wir dann über Umwege Kontakt zum Hersteller

Mit TUIS lässt sich schließlich herausbringen:

- Bei dem Produkt handelt es sich tatsächlich um Mercaptan.
- Dieses Produkt hat eine äußerst geringe Geruchsschwelle von < 0,5ppm.
- Es gibt regelmäßig die Beschwerden wegen des Geruches. Vermutlich wurde beim Befüllen oder beim Entladen der Auflieger leicht kontaminiert. Auch nach 1.000 km Fahrt können noch stinkende Reste anhaften.
- Die von TUIS empfohlene Lecksuche, Messungen etc. bleiben erfolglos. Die Polizei vor Ort lässt den LKW schließlich weiterfahren.

WACKER TUIS in der Praxis Helmut Scheibl

TUIS - Einsatz auf der Autobahn

Warum TUIS?

- Es gab Schwierigkeiten bei der Identifizierung des tatsächlichen Produktes
- Schutz vor falschen Maßnahmen
- Know how von TUIS
- Über das Netzwerk von TUIS (Teil des Verbandes der chemischen Industrie) bekommt man zielgerichtet und schnell die fachlich korrekten Auskünfte

Notwendigkeit von TUIS

Beispiel 3:

TUIS – Einsatz auf einem Autobahnparkplatz

WACKER TUIS in der Praxis Helmut Scheibl

TUIS – Einsatz auf einem Autobahnparkplatz

Gegen 15:30 Uhr:

- Anruf des Landratsamtes XY: Auf einem Parkplatz an der BAB steht ein LKW, Ladung ist vermutlich beschädigt. Polizei fährt vor Ort, Kennzeichnung des LKW: Orange Warntafel mit der UN-Nummer 3077. Was ist zu tun?
- Erste Auskunft: Örtlich zuständige Feuerwehr alarmieren, wenn benötigt steht eine TUIS Feuerwehr zur Verfügung.
- Rückmeldung gegen 15:45 Uhr: Nach Absprache zwischen Landratsamt und mit der vor Ort befindlichen Polizei wird keinerlei Hilfe benötigt, alles kein Problem, keine Notwendigkeiten einzugreifen.
- Erneuter Anruf gegen 19:00 Uhr: Könnte uns die Werkfeuerwehr Wacker bitte doch beim Umladen helfen?

Lage vor Ort gegen 20:00 Uhr:

- Es ist dunkel, in Kürze ist mit Schneeregen zu rechnen.
- 2 Polizisten, der Fahrer des LKW sowie die beiden Kommandanten der Ortsfeuerwehr sind anwesend.
- Der LKW (Zugmaschine + Anhänger) steht mit geöffneter Plane auf einem Autobahnparkplatz mit Kopfsteinpflaster.
- Die Ladung (helles Pulver in Papiersäcken) ist auf Paletten in Schrumpffolie eingeschweißt und in 2 Lagen übereinander gestapelt.
- Eine unbekannte Menge der Säcke ist aufgerissen. Das Medium ist verstreut auf der Ladefläche.

WACKER

TUIS in der Praxis Helmut Scheibl

TUIS – Einsatz auf einem Autobahnparkplatz





WACKER

TUIS in der Praxis Helmut Scheibl

TUIS – Einsatz auf einem Autobahnparkplatz



Probleme:

- Auf den Frachtpapieren ist der Stoff mit FOLPET 80 WDG bezeichnet
- Auf den Säcken selbst steht FOLPAN 80 WDG
- Auf der Schrumpffolie steht:
 FOLPEL 80 WG





WACKER

TUIS in der Praxis Helmut Scheibl

TUIS – Einsatz auf einem Autobahnparkplatz

Probleme:

- Weder die Bezeichnung Folpan noch Folpel noch Folpet sind im Hommel zu finden.
- Der Fahrer spricht nicht deutsch (holländische Spedition, die im Auftrag eines kroatischen Händlers den Stoff einer israelischen Firma aus dem Werk in Belgien nach Italien bringt)
- Die eindeutige Identifizierung des Stoffs ist auch so schwierig: Orange Warntafel mit UN Nummer 3077:

Eindeutige Nachschlagewerke? Trefferliste im "Hommel" für UN 3077: 189 Treffer!



TUIS – Einsatz auf einem Autobahnparkplatz

- Alle mitgeführten Papiere sind in englischer Sprache.
- Das englischsprachige Sicherheitsdatenblatt geht von UN-Nummer 3077 und der Klasse 9 "Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände" aus
- Ein angefordertes deutsches Sicherheitsdatenblatt zum selben Stoffnamen (FOLPAN) gibt die UN-Nummer 2588 (14 Stoffe) und die Klasse 6.1 "Giftige Stoffe" aus.
- Die erste erreichbare deutsche Firma, die den Stoff kennt (Auskunft geben könnte), führt ihn seit Jahren nicht mehr.
- Bei der zweiten Firma ist die zuständige Mitarbeiterin im Urlaub und somit nicht erreichbar.

- Der Standort ist für ein Umfüllen absolut ungeeignet:
 - nicht überdachter Parkplatz an der Autobahn (zu erwartender Regen, Schnee, Wind, ...)
 - vermutlich undichter Kopfsteinpflasterbelag
 - keine geeignete Halle (mit Zulassung) in der Nähe
 - zum Umladen wäre ein Stapler erforderlich
 - es muss nicht nur einfach umgeladen werden, sondern ausgelaufenes
 Produkt entsorgt oder wieder verpackt und diese Verpackung neu etikettiert / belabelt werden!

Nach dem Umladen ist der Umladende der verantwortliche Lader!

WACKER

TUIS in der Praxis Helmut Scheibl

TUIS – Einsatz auf einem Autobahnparkplatz

Lösung:

- das Produkt wurde einwandfrei identifiziert (FOLPAN ist der Handelsname, FOLPEL ist der Wirkstoff, die unterschiedlichen SDB beruhten u. a. auf unterschiedlichen Ausgabedatum 1999-2008!)
- Der LKW wurde unter Polizeischutz zu uns ins Werk gebracht
- Der LKW wurde auf einer geeigneten und zugelassenen Fläche umgeladen
- ausgelaufenes Produkt wurde aufgelesen, entsprechend neu verpackt, belabelt und wieder mitgegeben.

Warum TUIS?

- Eindeutige Identifizierung von dem vorhandenen Produkt
- Nachschlagewerke geben nicht immer die richtige Auskunft
- Schaffen von Umlademöglichkeiten (zugelassene Umladefläche)
- Das Know how von TUIS

WACKER

TUIS in der Praxis Helmut Scheibl

TUIS – DIE HOTLINE ZUM KNOW HOW

Alle gezeigten Beispiele stellen nicht "DEN Supergau" dar.

In allen Beispielen wurden "Problemchen" aufgezeigt, an die man denken muss und die für den Ungeübten auch zum Problem werden können.

TUIS kann oftmals helfen, dass es nicht so weit kommt.

Denn wie heißt es so schön:



Tel. 0049 8677 83-2222

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT



Die Inhalte dieser Präsentation sprechen Frauen und Männer gleichermaßen an. Zur besseren Lesbarkeit wird nur die männliche Sprachform (z.B. Kunde, Mitarbeiter) verwendet.

WACKER

TUIS in der Praxis Helmut Scheibl





Brand Gefahrgutlastzug

29.07.2013 Ca. 14.45h

A1 - Österreich

Auffahrt Schörfling / Rehau (Bez. Völklabruck)



29.08.2019

1





Folgeunfall nach Auffahrunfall im Rückstau

Lkw fährt auf TLZ auf sofortiger Brand





Notrufnummer + 49 8679 72222

15:00h Spedition nimmt Kontakt mit Erzeuger auf

15:15h Chemiepark Linz BTF nimmt Kontakt mit Landeswarnzentrale auf (Telef. Beratung) Gewitter mit Starkregen droht

Ab 17:00h: Spedition Anfrage Hilfeleistung bei WF Gendorf Maleinsäureanhydrid

TUIS – Einsatz Stufe II BTF Chemiepark Linz Beratung vor Ort mit Erzeuger und Anfrage bei WF Gendorf wegen Hilfeleistung Stufe III

17:50 h Nach Lagebeurteilung: Erweiterung BTF Linz und BTF Lenzing auf Stufe III Anforderung TUIS – Stufe III WF Gendorf Spezialausrüstung

19:18h WF Gendorf Einsatzstelle an

29.08.2019





3



Notrufnummer + 49 8679 72222



80 2215 Maleinsäureanhydrid

- Temperatur bei Transport ca. 70 Grad
- Stockpunkt ca. 55 Grad
- ätzend (Klasse 8)
- WGK 1
- nicht in Kanalisation gelangen lassen







Tankauflieger undicht

Abdichtung nicht möglich

Produkt bereits in Kanal gelangt

CO² Abkühlung hilft nur bedingt

Aufbau Umfülleinrichtung / Umfüllen

System spülen / Abbau

Einsatzende 01:00h und Rückfahrt

Reinigung Geräte / Schläuche

Foto: WF Gendorf

29.08.2019 5



Notrufnummer + 49 8679 72222



Bereitstellung durch TUIS:

Fachberater TUIS incl. Hersteller Produkt Aufteilung Fachberatung:

- Produkteigenschaften
- Sicherung / Umfüllung

CO² - Löschanlage im Löschfahrzeug (Chemiepark Linz)

CO² Flaschenbündel mit Angriffsleitung (Fa. Linde)

Spezialausrüstung zur Umfüllung Produkt (WF Gendorf)



29.08.2019 6





Probleme:


TLZ hat kein Steigrohr (Einbau erfolgt aus Ersatzlastzug)

Hinterer einziger Anschluss nicht nutzbar (u.A. Ausgeglüht)

Bodenventil im TLZ verklemmt

Produkt zündet immer wieder

Auslaufendes Produkt konnte nicht abgepumpt werden



29.08.2019 7





Fragen?





Betriebsfeuerwehr Chemiepark Linz

TUIS Einsatz Samstag 29.April, 2017 Austritt von But-1-en aus Kesselwaggon

Einsatzleiter: HBI Ing. Jürgen Flotzinger – FF Wels TUIS Fachberater: ABI Johannes Reisinger – BTF CPL

TUIS Einsatz 27.04.2017



• Einsatzort: A-4060 Wels Flugfeldstraße 30 Verschiebeterminal Wels-Umwelt/Sicherheitsgleisanlage






• Stoff: But-1-en

• Formel:

• Gef. Gut Kennzeichnung am KW



GHS Kennzeichnung:





Kesselwaggon: Inhalt 48500kg But-1-en (1 Buten)

TUIS Einsatz 27.04.2017



• **Butene** sind Ausgangsstoffe für die Herstellung einiger Kunststoffe, da sie sich leicht polymerisieren lassen. Ein bekannter Kunststoff auf **But-1-en**-Basis ist das **Polybuten-1**, aus dem **Rohrleitungen** hergestellt werden.

http://www.airliquide.at/loesungen/produkte/gase/docs/sdb/10.1208.pdf

GETWERSFILERWEIN CHEMTEPARK LINZ

TUIS Einsatz 27.04.2017

- Wetter: leichte Bewölkung ca 12 Grad Windrichtung –nahezu Windstill
- Einsatzverlauf Zeitschiene
- ca . 12:50 Bei Sicherheitsrundgang durch einen MA der ÖBB am Verschubterminal wurde Gasgeruch unmittelbar beim KW festgestellt. Bei genaueren Kontrolle abtropfen einer Flüssigkeit beim Bodenventil.
- ca. 12:55 Alarmierung FF Wels Abdichten mit Dichtpaste und Chemtape Band unter SS3
- ca. 16:00 Der KW wird zum Umweltschutzgleis am Verschiebebahnhof Wels gebracht.

 Zuständige TUIS Feuerwehr wird über die FA. Ecco Rail –Zugunternehmen ermittelt. Zuerst Werkfeuerwehr OMV Burghausen (wurde auf Anraten der Werksfeuerwehr OMV Burghausen auf Betriebsfeuerwehr Chemiepark Linz geändert)

 1 ter Wechsel des Einsatzleiter Bahn.

FF Wels führt im 15min Intervall Kontrollmessungen durch Keine verwertbaren Messergebnisse- ÖBB Einsatzleiter möchte KW bis Montag stehen lassen und die FF Wels soll den Brandschutz übernehmen.

erstes Telefonat BTF CPL mit FA. Ecco Rail: Prüfen ob Umfüllarbeiten durchgeführt werden können.

16:00

16:00



TUIS Einsatz 27.04.2017



18:20 erste Kontaktaufnahme mit Einsatzleiter FF Wels durch BTF CPL:

Nach telefonischer Lagebesprechung wird auf Ebene der Feuerwehr rasch klar, dass nur ein Abtransport zum Empfänger zielführen sein kann.

Entscheidung gemeinsam mit FF Wels: Einsatzberatung Vorort - Vertreter der BTF CPL kommt an die Einsatzstelle als TUIS Fachberater - TUIS 2


18:30 – 19:30 Interne Vorbereitung der BTF CPL über die weiter Einsatzführung:

- Stoffeigenschaften? Geeignete Messverfahren? Aktuelles Wetter? Umgebung?
- Umfüllen vor Ort im Gaspendelverfahren oder Abfackeln?
- Gibt es eine geeignete Anlage zum entleeren in unmittelbarer Umgebung?
- KW stehen lassen bis am darauffolgenden Montag ein geeigneter Betrieb gefunden wird?
- Wetter, Wind mögliche Ausbreitung bei plötzlichen Austritt?
- Einsatzkräfte vor Ort in welchen Umfang und ob überhaupt notwendig-Organisation Freiwillige Feuerwehr Einsatzdauer länger als 48 Std?





Notwendiger Sicherheitssperrkreis bei umfüllen oder Gasfackelbetrieb



TUIS Einsatz 27.04.2017



 20:00 TUIS Fachberater an der Einsatzstelle Maßnahmen: Messungen mit eigenem Messgerät (4-Augenprinzip)




Beratung über mögliche weiter Maßnahmen.















TUIS Einsatz 27.04.2017



 Mögliche weiterführende Maßnahmen wurden vor Ort besprochen und die möglichen Maßnahmen definiert:

1. KW wird nicht mehr bewegt:

a) Umfüllen in leeren KW:

Nur im Gaspendelverfahren möglich.

Notwendige Maßnahmen:

- Einrichten eines Sicherheitssperrkreis von 300 Meter.
- Sehr Aufwendiges Verfahren: Stickstofftank (LKW oder KW), leerer geeigneter Kesselwaggon, Fachfirma.



b) Abfackeln des But-1-en mittels Gasfakeln

Notwendige Maßnahmen:

- Errichten des Sperrkreis von 300 Meter
- Sehr zeitintensives Verfahren -
- 48500 kg Inhalt 150Kg mit 2 Fackeln in der Stunde
- nach 5 Std Betrieb 1 Stunde Pause.
- Dauer ca. 14 Tage
- bei 4 Fackeln (+2 durch WF OMV Burghausen)
- Dauer ca. 7 Tage

TUIS Einsatz 27.04.2017



Die Maßnahmen:

- Umfüllen in einen leeren KW
- Entleeren vor Ort mittels Gasfakeln, werden **nicht** umgesetzt.

Notwendige Maßnahmen wären erforderlich:

- Sperre des Westbahngleis
- Evakuierung und räumen der Fa IKEA und angrenzende Firmen und Privathäuser die im Sperrkreis liegen für die Dauer der Arbeiten

(bis zu 14 Tage!)





2.KW zum Empfänger bringen

Notwendige Maßnahmen:

- Freigabe durch einen Techniker
- Hilfszug notwendig Freigabe und Genehmigung durch die ÖBB
- Vorrausetzung dafür: Keine Änderung der Situation an der Austrittsstelle

TUIS Einsatz 27.04.2017



Bis 22:00 Uhr wurde KEINE Entscheidung getroffen

22:15 Erneuter Wechsel des EL ÖBB


22:30 Techniker vor Ort.

KW kann transportiert werden da die geringe Undichtheit durch ein defektes Federbalgventil verursacht wird. Kein Schaden an der Behälterstruktur. Folgende Auflagepunkte müssen eingehalten werden:

- Der KW darf unter "besondere Maßnahmen" und "besonders gekennzeichnet" transportiert werden.
- · Rechtlich durch RID gedeckt.

Begründung:

- Es sind keine weiteren Maßnahmen vor Ort möglich.
- Der KW soll umgehend und sicher entleert werden.





KW wird an einem Zugverband (von Passau kommend) angekoppelt und zum Zielort nach Ungarn gebracht



Einsatzende: 22:50

Eingerückt: 23:30





CEFIC – Einsatz Tuzser (Ungarn) 24.07.2017 – 03.08.2017




29.08.2019



Notrufnummer + 49 8679 72222



Entfernung Burgkirchen – Tuzser ca. 900 km (20 km vor Grenze zur Ukraine)









2631040

Ethylenoxid mit Stickstoff

29.08.2019



Notrufnummer + 49 8679 72222



Einsatzauftrag:

Erkundung Einsatzstelle
Beratung der Einsatzkräfte vor Ort
Beurteilung der Lage
Feststellung der Dichtheit
Entleeren EO – TC
Abstimmung Restentleerung
Abstimmung Bergung des Behälters
Abstimmung Reinigung des Behälters







Ethylenoxid:

unter Druck verflüssigtes Gas

UEG 2,6 % OEG 100 %

Dampfdruck bei 20° 1,4 bar

30° 2,1 bar

50° 3,8 bar

Schmelzpunkt -112,5°C

Flammpunkt -57°C Siedepunkt 10,7°C

Dämpfe schwerer als Luft

29.08.2019



E

TUIS

Notrufnummer + 49 8679 72222



Gefahrstoffeigenschaften









Signalwort: "Gefahr"



hochentzündlich giftig, kanzerogen, mutagen, ZNS – schädigend reizend, ätzend, hautresorptiv (auch stark verdünnte Lösungen !!)

Bis ca. 500 – 700 ppm keine Geruchswahrnehmung LC 50 inhalativ 1,44 mg/l/4h

AEGL 2 Werte: (10min) – 80ppm ... (4h) – 14ppm AEGL 3 Wert: (10 min) - 360 ppm

29.08.2019 6





Physikalisch-Chemische Eigenschaften

Polymerisationsgefahr katalytisch induziert

durch Rost, Säuren, Basen, Cu, Mg, Fe,...

Selbstzersetzung Ab ca. 560°C auch ohne freien Sauerstoff

Explosionsgefahr Flüssigphase muss <25°C bleiben


Auf absolute Sauberkeit achten!

Inertisierung EO-N2 Gemisch 75:25 oder besser 65:35 ist

nicht explosiv

29.08.2019







Physikalisch-Chemische Eigenschaften

Brandgefahr kleiner 1% EO-Wassergemisch nicht entzündlich

größer 5% brennbar

Löslichkeit vollständig in Wasser löslich, Dämpfe gut mit

Sprühstrahl zu binden

Ethylenglycol zusammen mit Wasser mit steigender Temperatur

Bildung von Mono- und Polyethylenglycol

(chem. exotherme Reaktion)

Hydrat laut SDB Hydratbildung (ähnlich Eismatsch) unter 20°C,

Hydrat löst sich in viel (lauwarmem) Wasser (reversibel)

29.08.2019 Schmelzpunkt Hydrat 11°C bei max 30% Ethylenglycol

8





EO-Notumschlagsystem

Konzeption und Entwicklung ab Herbst 1992
Fertigstellung Sommer 1994
Überarbeitung Transportkonzept und Ausbau Abrollbehälter 2014 / 15




29.08.2019

9

TUIS

Notrufnummer + 49 8679 72222









EO-Notumschlagsystem



Pumpe:

- Flüssiggaspumpe 10 m³ / h
- PAEK-Laufrad
- Absicherung im MSR-Technik in Konzeptphase

Schläuche:

- · Edelstahlwellschläuche
- Flüssigphase 100m DN50 PN40
- Gasphase 100m DN25 PN40

29.08.2019



Notrufnummer + 49 8679 72222



EO-Notumschlagsystem



Spezialanschlußarmaturen

- TODO-Trockenkupplung DN50 und DN80
- Flansch DN 50 und DN 80

Übergangsstücke, Passstücke

Auffangbehälter für Spülflüssigkeit

Stickstoff (abdrücken und spülen)

Schienenhaken, Hemmschuhe usw.





Arbeitsschutz



Atemschutz: Umluftunabhängiger Atemschutz

(Pressluftatmer)

Schutzkleidung: Chemikalienschutzanzug Form II

(Pro Chem II)

Handschuhe: Butylkautschuk

29.08.2019





Einsatzverlauf

Unfallzeitpunkt 24.07.2017 ca. 14.23h in Tuzser Ungarn (20 km Grenze Ukraine)

Information vom Versender in Litauen an Spediteur

Suche nach entsprechender Hilfe in Litauen sowie Ungarn ohne Erfolg

Hilfeersuchen des Spediteurs in Deutschland über National Response Center BASF und Vermittlung an TUIS – Zentrale in Ungarn (leider ohne Erfolg)

Spediteur ruft bei EO – Hersteller in Gendorf an und wird beraten. Sofortiger Kontakt zur Werkfeuerwehr wird um 21.00h hergestellt. Fahrer vermutlich tot noch im Fahrerhaus.

Ausrücken TUIS - Fachberater um 21.15h aufgrund Lagebild (PKW mit 2 Mann)





Einsatzstelle an 25.07.2017 06.00h (ca. 900 km)

Lageerkundung und Feststellung Dichtheit TC

T=21°C p=3,0bar

TC mit 22540 kg Ethylenoxid gefüllt = 11700m³ Gas

= 500.000 m³ bei 2,6 % UEG

Sattelzugmaschiene trennen und Bergung des toten LKW-Fahrers

Parallel Planung und Vorbereitung nachrücken der technischen Ausrüstung sowie Organisation Personal 09:30h WLF mit AB EO - Notumschlag und GW – Logistik mit Zusatzausrüstung incl. 4 Mann Nachrücken

21:00h Eintreffen Einsatzstelle



29.08.2019



Notrufnummer + 49 8679 72222



Einsatzverlauf

26.07.2017 Vorbereitung der E - Stelle

Trennung Fahrgestell und Zugmaschine vom TC

Aufbau Umfülleinrichtung incl. Erdung

Druckprobe (Kontrolle Umfüllsystem)

Spülen mit N₂



Ersatztank mit N₂ aufdrücken auf 2,5 bar (kam aus Revision hatte nur 0,5 bar N₂)







Erweiterten Brandschutz aufbauen

Spülbehälter mit Wasservorlage versehen

Einweisung fremdes Einsatzpersonal in Verhalten bei Vorkommnissen

Vorschlagen und erörtern der Möglichkeiten der Restentleerung (geschätzte Menge 3m³ flüssig)

29.08.2019





Einsatzverlauf

27.07.2017 Evakuierung Umkreis 700m (31 Personen) Sperrung Transitstrecke Straße und Schiene zur Ukraine Abschaltung Strom im Umkreis 1 km (Überlandleitung)








Evakuierung



Stromabschaltung




29.08.2019



Notrufnummer + 49 8679 72222



Tatsächliche Situation







Beginn Umfüllvorgang 10:00h über die Gasphase Laufende visuelle und messtechnische Kontrolle Umfüllsystem Ende Umfüllvorgang 00:00h (Pumpzeit 14 Stunden)



29.08.2019 21





Einsatzverlauf

Standort Gendorf:

Diskussion und Analyse Risiko der Restentleerung Festlegung in Telefonkonferenz: Fackeln einzige wirklich sichere Variante

Beauftragung Fa. Prema – Service GmbH Bad Homburg als Spezialunternehmen zur Restentleerung TC über moblile Spezialfackel

Personalplanung zur Begleitung Abfackeln durch WF

Einsatzstelle:

Einweisung und Übergabe der E- Stelle an örtl. Feuerwehr

Befüllter Container verwogen (1860kg verbleib in Unfall-TC)





28.07.2017 ab 00:00h Spülung Umfüllsystem mit N₂

Grobreinigung Umfüllsystem mit sauberem Wasser in Absetztank

Tagsüber: Feinspülung Umfüllsystem

Abbau Umfüllsystem und Verladung



29.08.2019

23



Notrufnummer + 49 8679 72222



Einsatzverlauf

29.-31.07.2017 Übernahme Spülwasser durch EO - Betrieb

Nachreinigung eingesetzte Schläuche und Pumpe durch EO – Betrieb

Freimessung der Schläuche und Pumpe durch EO – Betrieb

Abrüsten und Reinigung Zusatzbeladung

Ab 31.07.2017 Feuerwache : Armaturen im Wasserbad

Ventile zerlegen und in Wasserbad

Edelstahlwellschläuche Trocknen 29.08.2019







Einsatzabschnitt Abfackeln

28.07.2017

Fa. Prema: Verladung Fackelanlage auf Tieflader Abholung Übergangsstücke aus Chemiepark Gendorf

Transport Ausrüstung nach Ungarn

Zeitverzögerung durch Ferien und LKW – Fahrverbote.
Wochenendfahrverbot

31.07.2017 Ankunft Fackel Einsatzstelle Aufbau Fackel 29.08.2019





Notrufnummer + 49 8679 72222



Einsatzabschnitt Abfackeln

01.08.2017 Beginn Fackelbetrieb Begleitung Fackelbetrieb durch 2 WF Gendorf

700m³ / h und max. 200 mbar Unterdruck

500kg abgefackelt, dann wird Flamme klein EO auf ca. – 15 Grad abgekühlt im TC damit zu wenig EO in Gasphase









Einsatzabschnitt Abfackeln

02.08.2017 TC wird abisoliert Erwärmung durch Sonneneinstrahlung

Immer noch geringe Verbrennung

Heranführung warmes Thermalwasser ca. 50 – 80 Grad und Umspülung TC im Bereich der Flüssigphase EO



Deutliche Verbesserung der Verbrennung

Verhältnismäßig rasche Entleerung TC bis auf 2 ppm 29.08.2019

27



Notrufnummer + 49 8679 72222



Einsatzabschnitt Abfackeln / Bergung

Übergabe an örtl. Feuerwehr und Rückreise Weitere Bereitstellung Messgerät für Bergung

03.08.2017 Container auf 2 ppm EO entleert Freimessung durch Fachfirma vor Ort

Freigabe der Behörde zur Bergung Behälter

Abbau Fackelanlage und Rücktransport



29.08.2019 28





Bergung / Abtransport / Reinigung

TC - Transport zu gesichertem Gelände

Organisation Transport zum Chemiepark Gendorf

Ankunft TC am 23.08.2017 im Chemiepark

Reinigung des Behälters in Gendorf


Übergabe an Spediteur und Abtransport

Reparatur / Verschrottung des Behälters

29.08.2019









Anfahrtswege

Einsatzleitung


Lage des Tankcontainers

Einschätzung der Pumpdauer

Verständigungsprobleme

Langwierige Entscheidungsprozesse

Einschätzung Stabilität Tragrahmen




Eingeschränkte Infrastruktur (Strom, Wasserversorgung, Stickstoff etc.)





Kommunikation







Besonderheiten

Hervorragende Zusammenarbeit an der E - Stelle mit allen Einsatzkräften vor Ort

Hervorragende Zusammenarbeit mit betroffener Spedition

Exzellente Unterstützung durch EO – Hersteller Fa. Clariant im Chemiepark Gendorf

Sehr gute Teilung der Aufgaben E – Stelle und Unterstützungen am Standort

Hervorragende Zusammenarbeit mit Firma Prema – Service GmbH Bad Homburg (mobile Fackel)

29.08.2019 32





Zusammensetzung Einsatzmannschaft WF ideal:

1. Einsatzabschnitt

Einsatzleiter gehobener Dienst Chemikant

B3 ehem. Meister aus Pumpenwerkstatt

B3 Betreuer EO-Ausrüstung

B2 Schlosser, ungarische und rum. Sprachk.

B2 Heizungsbaumeister

B2 Schreiner


2. Einsatzabschnitt

Einsatzleiter gehobener Dienst Elektriker

B2 Schlosser, ungarische und rum. Sprachk.

29.08.2019







Probleme bzw. Herausforderungen (Interna)

Beständigkeit D-Spülschläuche

Geringer Volumenstrom

Einschätzung Pumpdauer

Telefonverträge / Internetverbindung

29.08.2019 34